

## INFORMACJA DLA KLIENTÓW

### Rezygnacja z TNC 15x – Modernizacja do aktualnych sterowań HEIDENHAIN

Szanowni Państwo,

Z dniem 31 grudnia 2014 roku, firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH zakończyła wsparcie serwisowe dla sterowań serii TNC 15x.


Z powodu braku części zamiennych, sterowania te nie mogą być już naprawiane ani wymieniane na jednostki poserwisowe.



Ponieważ wielu klientów wciąż posiada obrabiarki ze sterowaniem TNC 15x, to **w przypadku defektu sterowania zalecamy modernizację na jednostkę TNC 320.**

Wybrane cechy sterowania TNC 320:

- kompaktowa budowa (sterowanie, monitor i klawiatura w jednej jednostce)
- 15-calowy kolorowy monitor TFT
- karta pamięci CFR 8 GB
- czas przetwarzania bloku 3 ms
- interfejsy USB, Ethernet, RS-232-C
- możliwość zastosowania sond pomiarowych i innych akcesoriów HEIDENHAIN.



Firma APS oferuje realizację takich modernizacji, a **w przypadku zwrotu zdemontowanego sterowania TNC 15x otrzymacie Państwo bezpłatny udział w szkoleniu z programowania NC nowego sterowania.**

Zapraszamy do kontaktu,  
APS HEIDENHAIN