

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Ostrzeżenie dla użytkowników bezprzewodowych sond pomiarowych

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o możliwych skutkach stosowania nieoryginalnych baterii zasilających bezprzewodowe sondy pomiarowe.

Na załączonych fotografiach prezentujemy skutki zastosowania nieoryginalnych baterii, które w wyniku eksplozji uszkodziły nieodwracalnie sondę pomiarową TS640 HEIDENHAIN. Oprócz uszkodzenia sondy istnieje zagrożenie dla osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.

Firma HEIDENHAIN zaleca stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych do swoich produktów.

Z poważaniem,
APS HEIDENHAIN

